



**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL
AGUA DEL PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 19 de mayo de 2023

**Asunto: ACTUACIÓN ESPECIAL DE VACIADO DE DECANTADOR SECUNDARIO B EN
LA EDAR EL EJIDO POR AVERÍA DE COMPUERTA – PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
TEMPORAL**

Ilustrísimo señor:

Adjuntamos informe de notificación de puesta en servicio de decantador secundario B de manera temporal hasta fabricación de los equipos a sustituir en el mismo.

Esta comunicación debe trasladarse a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para que tengan constancia de esta actuación.

Sin otro particular,

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio

NOTIFICACIÓN DE PUESTA EN SERVICIO TEMPORAL DE DEANTADOR SECUNDARIO B DE LA EDAR EL EJIDO

SECTOR
Depuración Poniente Almeriense UTE

Mayo 2023

El pasado 17 de mayo de 2023 se comunicó a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural por parte de este Consorcio el vaciado del decantador secundario B de la EDAR El Ejido y puesta fuera de servicio para tareas de revisión y reparación de compuerta asociada al mismo (se adjunta en anexo al final de esta comunicación).

Tras haber realizado la revisión pertinente, se ha desinstalado la compuerta que se citaba en la comunicación realizada y se planea sustituir por una nueva, visto el estado de deterioro de la misma.

Después de desinstalarla, y dado que el plazo de fabricación de una nueva es de varios días, se comunica así que se va a proceder a volver a poner en servicio dicho decantador de manera temporal, para poder facilitar la labor de depuración de la instalación, al estar sobrepasada.

De esta manera se volverá a trabajar con ambos decantadores secundarios (el B sin compuerta que pueda regular la retirada de flóculos concentrados) hasta que se fabrique la nueva, momento en el que se programará otra parada y vaciado del mismo para instalarla, comunicándolo mediante este medio también.

Se adjuntan a continuación fotografías del estado de la compuerta retirada, ya que en actuaciones anteriores solicitaron las mismas.



Compuerta deteriorada después de más de 20 años en servicio



Fotografía del lateral de la compuerta descompuesto



Husillo de accionamiento de la compuerta doblado, después de haberse roto a la altura del accionamiento de la compuerta



No obstante, si necesitan datos o información adicionales, estamos a su disposición para proporcionársela.

Atentamente,

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio



ANEXO: COMUNICACIÓN PREVIA REALIZADA