



**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL
AGUA DEL PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 2 de junio de 2023

**Asunto: FINALIZACIÓN ACTUACIÓN ESPECIAL DE VACIADO DE DECANTADOR
SECUNDARIO B EN LA EDAR EL EJIDO POR AVERÍA DE COMPUERTA – COMPUERTAS
SUSTITUIDAS**

Ilustrísimo señor:

Remitimos informe de comunicación de finalización de la actuación de las compuertas de los decantadores secundarios de la EDAR El Ejido, una vez finalizada las actuaciones previstas.

Esta comunicación debe trasladarse a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para que tengan constancia de esta actuación.

Sin otro particular,

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio



PUESTA EN SERVICIO DECANTADORES SECUNDARIOS EDAR EL EJIDO DESPUÉS DE SUSTITUCIÓN DE COMPUERTAS DE COMUNICACIÓN CON ARQUETA DE RECIRCULACIÓN

SECTOR

Depuración Poniente Almeriense UTE

Junio 2023

Remitimos este informe para notificar la finalización de las actuaciones de las compuertas de los decantadores secundarios a la arqueta de recirculación de la EDAR El Ejido.


Ayer se terminó de sustituir la segunda compuerta (cada una de un decantador secundario hacia la misma arqueta de recirculación de fangos) y, tras confirmar el adecuado sellado de la misma se puso en servicio el decantador secundario vaciado.

Desde esta misma mañana volvemos a funcionar con los dos decantadores secundarios de nuevo a pleno rendimiento, dando por finalizada esta actuación de emergencia.

Se adjuntan a continuación fotografías de las compuertas sustituidas:



Compuerta de decantador secundario B hacia recirculación desinstalada y la nueva que se ha instalado



Compuerta de decantador secundario A hacia recirculación desinstalada y nueva instalada



Vista de ambas compuertas de recirculación instaladas desde la arqueta de recirculación

Con esto, se vuelve a disponer de ambos clarificadores secundarios operativos en la instalación, habiéndose finalizado esta actuación de emergencia que ponía en riesgo el cumplimiento de los parámetros de vertido autorizados, al no poder gestionar bien la cantidad de flóculos concentrados que se recirculan a reactores biológicos o se derivan hacia la línea de fangos.

No obstante, si necesitan datos o información adicionales, estamos a su disposición para proporcionársela.

Atentamente,

Juan Carlos Pérez Arribas
Jefe de Servicio