

ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS

Según lo dispuesto en materia de vertidos al alcantarillado en la "Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense", se practican las labores de inspección, vigilancia y control de la empresa/entidad de razón social:

..... GALERIA MALDONADO que figura con contratos (s) de suministro Nº(s) en presencia de D./D.ª GALERIA MALDONADO con D.N.I. en calidad de

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD LOCALES Y CASITAS DE BAÑOS C.I.F.
 DIRECCIÓN GALERIA MALDONADO POBLACIÓN AGUILAR C.P. 04770
 CONSUME AGUA DE RED (S/N):; DE POZOS/ACEQUIAS (1/2):; Nº de pozos: Altura: m Potencia: k.w.
 Nº de horas/día:; Superficie aprox. Local: m²; Horario de trabajo:
 Área sección mojada en acequias o conducciones: m² Velocidad flujo: m/s Nº de horas/día:
 Nº CONTADOR (municipal y/o entidad gestora):
 DISPONE DE ARQUETA TOMA DE MUESTRAS. Nº: SITUACIÓN: FOSA SÉPTICA
 DISPONE DE SISTEMA DE DEPURACIÓN/CORRECCIÓN/PRETRATAMIENTOS:
 SISTEMA:
 GESTORES AUTOR. RECOGIDA DE RESIDUOS LÍQUIDOS:
 VERTIDO DOMÉSTICO/INDUSTRIAL/INDUSTRIAL-DOMÉSTICO:
 TOTAL PUNTOS DE VERTIDO A RED PÚBLICA: A OTRAS REDES: A CAUCE: A ACEQUIAS:
 DIRECCIÓN PUNTO/S DE VERTIDO A RED PÚBLICA:
 Se observan disolventes, aceites, barnices, pinturas, detergentes:; restos sólidos o sedimentos:
 CAUDAL (l/s): DURACIÓN: HORARIO: ESTACIONAL: MENSUAL: VOLUMEN en una jornada normal: m³.
 TIENE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: AL ALCANTARILLADO: Nº: D.P.H.: Nº:
 PUNTOS DE EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, VISIBLES O NO, DIFERENTES DE ASEOS:

- | | |
|---|---|
| ☐ No se puede tomar muestra, la acometida es compartida | ☐ No facilita la inspección |
| ☐ No se puede tomar muestra, al no existir vertido en el momento de la inspección | ☒ Se niega a firmar el Acta |
| ☐ Se toma muestra única para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra única que se entrega al interesado para su análisis en laboratorio acreditado por ENAC | |
| ☐ Se toma muestra por duplicado, entregando una a la empresa inspeccionada y otra para su análisis por HIDRALIA | |
| ☐ Se toma muestra por triplicado, entregando una a la empresa inspeccionada, otra para su análisis por HIDRALIA y otra como dirimente. | |
| ☐ Desiste de practicar análisis contradictorio. | |

El inspector/vigilante D./D.ª JUAN Fº CASAS JENTE levanta acta a las 13:10 horas, en presencia del responsable de la empresa/entidad, antes mencionado, a quien se entrega copia, en ROQUELAS DE MAR a 15 de JUNIO de 2012.

Por la empresa/entidad

Por Hidralia

Por el Consorcio

Por la policía local

MEDICIONES "IN-SITU"

Acometida N°:	pH	Tª	Conduct. (25°)	Observaciones

OBSERVACIONES POR PARTE DEL INSPECTOR/VIGILANTE

- NO SE FIRMA EL ACTA PORQUE NO SON RESPONSABLES DE LA GALERÍA MALDONADO. ME AYUDAN EN TODO LO POSIBLE.
- NO HAY CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO.
- GALERÍA MALDONADO → CONSTA DE 4 LOCALES COMERCIALES Y 15 CASETAS DE BAÑO CON DUCHAS Y LAVADOS. TODAS DESCARGAN A LA FOSA SÉPTICA.
- NO SABEN SI ALGUNA CASA DEL EDIFICIO VIERTE TAMBIÉN A LA FOSA SÉPTICA.
- TIENEN VIDEOS QUE DEMUESTRAN QUE ESTANDO CERRADOS LOS LOCALES, SALE AGUA POR EL TUBO DE LA PLAYA.
- SOLO HAY UN DESO PARA TODA LA GALERÍA.
- VAN A PONER UN TAPÓN EN LA SALIDA DEL TUBO PROVISIONAL PARA QUE NO SALGA AGUA A LA PLAYA.

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD

El problema es de la galería Maldonado no de ningún local o casetta en particular. Pensemos que la solución a este problema hubiese sido cuando en su día se hizo la red de saneamiento y no se conectó a ella la parte baja del edificio. Tenemos videos de que aunque los locales y casetas están cerrados sigue saliendo agua a la playa. Quisiendo ser positivos por intervenir en la solución del problema.

Por la empresa/entidad

Por Hidralia

SABINA.

Por el Consorcio

TELÉFONO → 620 95 22 43

Por la policía local

CORREO → sabina@hidralia-ca.es